

CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA

Sistema metálico · Resistencia al impacto: medio (IPXX5) · Código temperatura: 114 · Temperatura mínima de almacenamiento y transporte: -45°C · Temperatura mínima de instalación y aplicación:-25°C temperatura máxima de aplicación +120°C · Sistema no propagador de llama · Con continuidad eléctrica · Sin aislamiento eléctrico · Es importante conectar todas las tomas de tierra a un mismo punto eléctrico · Par de apriete general:1Nm · Para asegurar el cumplimiento del REBT y la norma UNE-EN 50.085 instalar los productos según las siguientes instrucciones. SIMON no es responsable si no se realiza bajo sus condiciones.

CLASSIFICATION SYSTEM

Metallic system · Impact resistance: medium (IPXX5) · Temperature code: 114 · Minimum temperature during warehousing and transport: -45°C · Minimum temperature during installation and use:-25°C · Maximum temperature on application:+120°C · Non-fire propagation system · Electrical continuity · Without electrical isolation · IP4X degree protection · Hight protection against point · General torque:1Nm · To ensure the REBT and the UNE-N-50.085 regulation requirements, it is necessary to install the products following these assembly instructions. SIMON is not responsible in case of these conditions are not accomplished.

CLASSIFICATION DU SYSTÈME

Système métallique · Resistance à l'impact: moyen (IPXX5) · Code de température:114 · Température minimale pour emmagasiner et transport: -45°C · Température minimale d'installation et application:-25°C · Température maximale d'application:+120°C · Système non propagateur de la flamme · Continuité électrique · Sans isolation électrique · Degré de protection IP4X · Haute protection à la corrosion extérieure et intérieure · Extractions des capots avec outils · Il est important de connecter toutes les prises de terre au meme point électrique · Couple de serrage général:1Nm · Pour assurer l'accomplissement du REBT et la norme UNE-EN-50.085, il est nécessaire d'installer les produits suivant ces instructions du montage. SIMON n'est pas responsable si on ne Suive pas ses conditoins.


CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA

Sistema metálico · Resistência ao impacto: médio (IPXX5) · Código temperatura 114 · Temperatura mínima de armazenamento e transporte:-45°C · Temperatura mínima de instalação e aplicação · Sistema não propagador de chamas · Com continuidade eléctrica · Sem isolamento eléctrico · Grau de protecção IP4X · Elevada protecção contra corrosão exterior e interior · Extração das capas com ferramentas · É importante ligar todas as tomadas de terra ao mesmo ponto eléctrico · Binário de aperto geral: 1Nm · Para assegurar o cumprimento do REBT e da norma UNE-EN-50.085, instalar os productos de acordo com as seguintes intruções. A SIMON não assume qualquer responsabilidade se as suas condições não.

نظام التصنيف

نظام التصنيف · نظام معدني · مقاومة الصدمات: متوسطة (IPXX5) · رمز درجة الحرارة: 114 · أقل درجة حرارة في أثناء التخزين والنقل: -45 درجة مئوية · أقل درجة حرارة في أثناء التركيب والاستخدام: -25 درجة مئوية · أقصى درجة حرارة عند الاستعمال: +120 درجة مئوية · نظام نشر غير قابل للاشتعال · الاستمرارية الكهربائية · من دون عزل كهربائي · حماية من الفتحة IP4X · حماية عالية من التآكل الداخلي والخارجي · أغطية استخراج بالأدوات من المهم توصيل جميع مشابك التأسيس بنفس النقطة الكهربائية · العزم العام: 1 نيوطنتر ·

لضمان تلبية متطلبات اللاتحيتين REBT و UNE-EN-50.085 ، من الضروري تركيب المنتجات باتباع تعليمات التركيب هذه. لا تتحمل شركة SIMON أي مسؤولية في حالة عدم تحقيق هذه الشروط.



MANTENIMIENTO/MAINTENANCE/ ENTRETIEN/MANUTENÇÃO / الصيانة

Limpiar la superficie de las canales con un trapo húmedo.

To clean the surfaces of trunkings use an humid rag.

Nettoyer la surface des plinthes avec un chiffon humide.

Limpar a superfície dos canais com um pano húmido.

لتنظيف أسطح قنوات توصيل الكابلات، استخدم قطعة قماش رطبة.

NOTA/NOTE/NOTE/NOTA / ملحوظة

Eliminar rebabas después de mecanizar los canales.

After mecanise trunkings, eliminate the burs.

On doit enlever les bavures après avoir mécanisé les plinthes.

Eliminar as rebabas depois de maquinares os canais.

إزالة النتوء الخشنة بعد قطع المواسير

C990113 20-11-2019

