



A 3000 SERIES



GB SINGLE-USE FILTERING FACE-PIECE RESPIRATORS

INSTRUCTIONS FOR USE

IMPORTANT: EN 149:2001+A1:2009 single-use respirators against solid and liquid aerosols are classified according to one of three categories - **FFP1**, **FFP2** and **FFP3**. Before reading the following information, please check the category to which the respirator belongs - this is indicated on the packaging and on the respirator.

APPLICATIONS: **FFP1** - protection against non-toxic solid and liquid aerosols (e.g. oil-mists) in concentrations up to 4 x MAC/OEL/TLV (i.e. NPF=4) or 4 x WEL (i.e. APF=4). **FFP2** - protection against non-toxic and low-to-average toxicity solid and liquid aerosols (e.g. oil-mists) in concentrations up to 12 x MAC/OEL/TLV (i.e. NPF=12) or 10 x WEL (i.e. APF=10). **FFP3** - protection against non-toxic, low-to-average toxicity and high toxicity solid and liquid aerosols (e.g. oil-mists) in concentrations up to 50 x MAC/OEL/TLV (i.e. NPF=50) or 20 x WEL (i.e. APF=20).

CHECKS PRIOR TO USE: Inspect respirator, including any component parts, for holes, tears or damage prior to use. Should any damage be identified DO NOT USE IT. - Get a new one.

FITTING INSTRUCTIONS: 1. Hold the respirator in hand with the nosepiece at your fingertips. Allow headbands to hang freely behind hand. 2. Cup the respirator firmly against your face with the nosepiece on the bridge of your nose. 3. Stretch and pull the lower headband over the head and position below your ears. 4. Stretch and pull the top headband over the back of your head. **Respirators with adjustable headbands only:** Reposition the headbands to adjust the position of the respirator by pulling tail of each headband. 5. Press soft cups to conform snugly around your nose. 6. The Atemschutzmaske ist für den Einmalgebrauch ausgelegt (maximale Tragedauer von 8 Stunden) und sollte nicht wiederverwendet werden. RD = Wiederverwendbar (R) mit Dolomit-Test (D)

fachgerecht entsorgen. 9. Masken bis zum Gebrauch in der Verpackung und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufzubewahren. 10. Das Produkt muss in der Originalverpackung transportiert werden.

ANMERKUNGEN: MAC = Maximum Admissible Concentration [Maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK)]

OEL = Occupational Exposure Limit [Arbeitsplatz-Expositionsgrenzwert]

TLV = Threshold Limit Value [Schwellengrenzwert]

NPF = Nominal Protection Factor [Nennschutzfaktor (NPF)]

WEL = Workplace Exposure Limit [Arbeitsplatz-Konzentrationsgrenzwert]

APF = Assigned Protection Factor [Zugewiesener Schutzfaktor (APF)]

NR = Non reusable [nicht wiederverwendbar]: Die Atemschutzmaske ist für den Einmalgebrauch ausgelegt (maximale Tragedauer von 8 Stunden) und sollte nicht wiederverwendet werden.

RD = Wiederverwendbar (R) mit Dolomit-Test (D)

HERGESTELLT/IMPORTIERT DURCH: Siehe Kontaktangaben auf der Verpackung. [Am Produkt durch die Markenkennung "A" ausgewiesen.]

VERORDNUNG (EU) 2016/425 ZERTIFIZIERUNG: Modul B: INSPEC International B.V., [EU-Notifizierungsstelle Nr. 2849]. Modul D: INSPEC International B.V., [EU-Notifizierungsstelle Nr. 2849]. Auf die EU-Konformitätserklärung kann zugegriffen werden: <https://gg-doc.com/alpha-solway>.

FR MASQUES RESPIRATOIRES À USAGE UNIQUE

MODE D'EMPLOI

IMPORTANT! Les masques respiratoires certifiés EN 149:2001+A1:2009 contre les aérosols solides et liquides (p. ex. brouillards d'huile) sont classés selon l'une des trois catégories suivantes : **FFP1**, **FFP2** et **FFP3**. Avant de lire les informations qui suivent, veuillez vérifier à quelle catégorie appartient votre masque respiratoire. Cette information est mentionnée sur l'emballage et sur le masque.

APPLICATIONS : **FFP1** : protection contre les aérosols solides et liquides (p. ex. brouillards d'huile) non-toxiques, dans le cas de concentrations allant jusqu'à 4 x CMA/VME/VLE (c.-à-d. NPF=4) ou 4 x VLEP (c.-à-d. NPF=4). **FFP2** : protection contre les aérosols solides et liquides (p. ex. brouillards d'huile) non-toxiques et de faible à moyenne toxicité, dans le cas de concentrations allant jusqu'à 12 x CMA/VME/VLE (c.-à-d. NPF=12) ou 10 x WLEP (c.-à-d. NPF=10). **FFP3** : protection contre les aérosols solides et liquides (p. ex. brouillards d'huile) non-toxiques, de faible à moyenne toxicité et de haute toxicité, dans le cas de concentrations allant jusqu'à 50 x CMA/VME/VLE (c.-à-d. NPF=50) ou 20 x VLEP (c.-à-d. NPF=20).

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION : veuillez bien examiner le masque, notamment tous ses composants et vous assurer qu'il n'y a aucun trou, aucune trace de déchirure ou d'endommagement avant de l'utiliser. N'UTILISEZ EN AUCUN CAS le masque s'il présente des signes d'endommagement. - Utilisez un nouveau masque.

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE: 1. Prenez le masque en le tenant par le pince-nez. Laissez pendre les élastiques et fixez-les. 2. Placez le masque correctement contre votre visage. Le pince-nez part de votre nez. Tirez l'élastique inférieur et placez-le derrière votre tête, au-dessus des oreilles. Tirez l'élastique supérieur et placez-le derrière votre tête, au-dessus des oreilles. **Pour masques avec élastiques réglables:** en maintenant la position du masque, ajustez la tension en tirant sur les élastiques. (Pour réduire la tension, appuyer sur l'arrière des pattes de l'attache). 3. Appuyez sur le pince-nez en métal malleable de façon à lui donner la forme de votre nez. 6. (Pour tester le modèle sans valve) Placer les deux mains en coquille sur le masque et expirez très fortement. (Pour tester le modèle avec valve) Placer les deux mains en coquille sur le masque et inspirez fortement. Vous devez sentir une pression négative à l'intérieur du masque. Si de l'air circule autour de votre nez, serrez le pince-nez. Si de l'air s'écoule des bords du masque, ajustez la position des lanières. ***NOTE:** Lorsqu'il devient difficile de respirer ou lorsque le masque est endommagé ou déformé, ou encore si le masque ne peut pas être fixé correctement contre votre visage, changez-le immédiatement. Il est nécessaire de respecter strictement ces instructions pour garantir l'asécurité lorsque vous portez ce masque.

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE: 1. Prenez le masque en le tenant par le pince-nez. Laissez pendre les élastiques et fixez-les. 2. Placez le masque correctement contre votre visage. Le pince-nez part de votre nez. Tirez l'élastique inférieur et placez-le derrière votre tête, au-dessus des oreilles. **Pour masques avec élastiques réglables:** en maintenant la position du masque, ajustez la tension en tirant sur les élastiques. (Pour réduire la tension, appuyer sur l'arrière des pattes de l'attache). 3. Appuyez sur le pince-nez en métal malleable de façon à lui donner la forme de votre nez. 6. (Pour tester le modèle sans valve) Placer les deux mains en coquille sur le masque et expirez très fortement. (Pour tester le modèle avec valve) Placer les deux mains en coquille sur le masque et inspirez fortement. Vous devez sentir une pression négative à l'intérieur du masque. Si de l'air circule autour de votre nez, serrez le pince-nez. Si de l'air s'écoule des bords du masque, ajustez la position des lanières. ***NOTE:** Lorsqu'il devient difficile de respirer ou lorsque le masque est endommagé ou déformé, ou encore si le masque ne peut pas être fixé correctement contre votre visage, changez-le immédiatement. Il est nécessaire de respecter strictement ces instructions pour garantir l'asécurité lorsque vous portez ce masque.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION : (3030V® R D uniquement) Le modèle 3030V® peut être utilisé plusieurs fois si le filtre n'est pas obstrué et si le masque n'est pas endommagé.

NETTOYAGE ET VÉRIFICATION DU MODÈLE 3030V®(FIG 2)

1 - Procédez à un examen visuel afin de vérifier que le masque n'est pas endommagé. (i). 2 - Assurez-vous que l'intérieur du filtre est propre et exempt de tout produit contaminant. (ii). 3 - Utilisez une lingette désinfectante pour nettoyer l'intérieur du masque, le logement de la surface maillée extérieure de la soupape et la sangle. (iii). 4 - Laissez sécher avant d'utiliser à nouveau. (iv). 5 - Veuillez toujours ranger le masque nettoyé dans un sac / conteneur étanche à l'air et à l'abri de tout milieu dangereux. (v). 6 - Ne plongez pas le masque dans l'eau.

AVERTISSEMENT : 1. Le non-respect de toutes les instructions et des limites d'utilisation de ce produit risque d'affecter les performances du masque respiratoire et donc de mettre en danger votre santé, voire votre vie. 2. Il est absolument nécessaire, pour votre santé, que vous sélectionniez le masque respiratoire adapté à vos besoins. Avant d'utiliser ce masque respiratoire, veuillez consulter un médecin du travail ou un responsable de la sécurité du travail de façon à vous assurer que ce masque remplit bien la fonction à laquelle vous le destinez. 3. Ce masque ne fournit pas d'oxygène. N'utilisez que dans des endroits correctement ventilés contenant suffisamment d'oxygène. N'utilisez pas ce masque si la teneur en oxygène est inférieure à 19 % . 4. Ne laissez pas lorsqu'il tenu le lieu de travail et retournez à l'air frais si (a) vous avez des difficultés à respirer, ou (b) vous ressentez des vertiges ou d'autres troubles. 6. Le port de la moustache ou de la barbe ainsi que certains traits morphologiques du visage peuvent affecter les performances de ce masque respiratoire. 7. Ne modifiez jamais le masque respiratoire de quelque façon que ce soit. 8. Respectez le principe de l'usage unique. Aucun entretien n'est nécessaire. Jetez le masque après usage. 9. Gardez les masques respiratoires dans leur emballage à l'abri des rayons du soleil jusqu'à moment de les utiliser. 10. Le produit doit être transporté dans son emballage d'origine.

REMARQUE : CMA = Concentration Maximale Admissible. VME = Valeur Moyenne d'Exposition. VLE = Valeur Limite d'Exposition. FPN = Facteur Nominal de Protection. VLEP = Valeur Limite d'Exposition Professionnelle. NR = Ce masque est prévu pour un usage unique (avec un port maximal de 8 heures) et ne doit pas être réutilisé.

RÉALISATION ET DÉFINITION : (3030V® R D uniquement) Le modèle 3030V® peut être utilisé plusieurs fois si le filtre n'est pas obstrué et si le masque n'est pas endommagé.

NETTOYAGE ET VÉRIFICATION DU MODÈLE 3030V®(FIG 2)

1 - Procédez à un examen visuel afin de vérifier que le masque n'est pas endommagé. (i). 2 - Assurez-vous que l'intérieur du filtre est propre et exempt de tout produit contaminant. (ii). 3 - Utilisez une lingette désinfectante pour nettoyer l'intérieur du masque, le logement de la surface maillée extérieure de la soupape et la sangle. (iii). 4 - Laissez sécher avant d'utiliser à nouveau. (iv). 5 - Veuillez toujours ranger le masque nettoyé dans un sac / conteneur étanche à l'air et à l'abri de tout milieu dangereux. (v). 6 - Ne plongez pas le masque dans l'eau.

AVERTISSEMENT : 1. Le non-respect de toutes les instructions et des limites d'utilisation de ce produit risque d'affecter les performances du masque respiratoire et donc de mettre en danger votre santé, voire votre vie. 2. Il est absolument nécessaire, pour votre santé, que vous sélectionniez le masque respiratoire adapté à vos besoins. Avant d'utiliser ce masque respiratoire, veuillez consulter un médecin du travail ou un responsable de la sécurité du travail de façon à vous assurer que ce masque remplit bien la fonction à laquelle vous le destinez. 3. Ce masque ne fournit pas d'oxygène. N'utilisez que dans des endroits correctement ventilés contenant suffisamment d'oxygène. N'utilisez pas ce masque si la teneur en oxygène est inférieure à 19 % . 4. Ne laissez pas lorsqu'il tenu le lieu de travail et retournez à l'air frais si (a) vous avez des difficultés à respirer, ou (b) vous ressentez des vertiges ou d'autres troubles. 6. Le port de la moustache ou de la barbe ainsi que certains traits morphologiques du visage peuvent affecter les performances de ce masque respiratoire. 7. Ne modifiez jamais le masque respiratoire de quelque façon que ce soit. 8. Respectez le principe de l'usage unique. Aucun entretien n'est nécessaire. Jetez le masque après usage. 9. Gardez les masques respiratoires dans leur emballage à l'abri des rayons du soleil jusqu'à moment de les utiliser. 10. Le produit doit être transporté dans son emballage d'origine.

REMARQUE : CMA = Concentration Maximale Admissible. VME = Valeur Moyenne d'Exposition. VLE = Valeur Limite d'Exposition. FPN = Facteur Nominal de Protection. VLEP = Valeur Limite d'Exposition Professionnelle.

FABRIQUÉ/IMPORTÉ PAR : voir l'emballage pour plus de renseignements. [Désigné sur le produit par l' "A" identifiant de la marque.]

CERTIFICATION RÉGLEMENT (UE) 2016/425: Module B: INSPEC International B.V., [Organisme notifié UE n° 2849]. Module D: INSPEC International B.V., [Organisme notifié UE n° 2849].

La déclaration de conformité UE est accessible: <https://gg-doc.com/alpha-solway>.

NL FILTRERENDE HALFMASKERS VOOR EENMALIG GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJK: Bei den Einweg-Atemschutzmasken für feste und flüssige Feinstäube unterscheidet die Norm EN 149:2001+A1:2009 die drei Kategorien **FFP1**, **FFP2** und **FFP3**. Bevor Sie sich diese Information durchlesen, überprüfen Sie bitte, zu welcher Kategorie Ihre Maske gehört. Sie finden diese Angaben sowohl auf der Verpackung als auch auf der Maske.

ANWENDUNGSBEREICH: **FFP1:** Schutz gegen ungiftige feste und flüssige Feinstäube (z. B. Ölnebel) in Konzentrationen bis zu einem 4-fachen des MAC/OEL/TLV-Werts (d. h. NPF=4) oder bis zu einem 10-fachen des WEL-Werts (d. h. APF=4). **FFP2:** Schutz gegen ungiftige sowie gerinfürig bis mittelgradig giftige feste und flüssige Feinstäube (z. B. Ölnebel) in Konzentrationen bis zu einem 12-fachen des MAC/OEL/TLV-Werts (d. h. NPF=12) oder bis zu einem 20-fachen des WEL-Werts (d. h. APF=10). **FFP3:** Schutz gegen ungiftige, gerinfürig bis mittelgradig giftige sowie hochgiftige feste und flüssige Feinstäube (z. B. Ölnebel) in Konzentrationen bis zu einem 50-fachen des MAC/OEL/TLV-Werts (d. h. NPF=50) oder bis zu einem 20-fachen des WEL-Werts (d. h. APF=20).

VOR GEBRAUCH ÜBERPRÜFEN: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Einweg-Atemschutzmaske einschließlich aller Komponenten keine Löcher, Risse oder sonstigen Schäden aufweist. Haben Sie einen Schaden entdeckt, VERWENDEN SIE DIE MASKE NICHT. - Nehmen Sie eine neue Maske.

AUFSETZANLEITUNG: 1. Maske so in die Hände legen, dass die beiden Bänder frei nach unten hängen. 2. Maske unter dem Kinn mit dem Nasenbügel nach oben anlegen. 3. Dehnen Sie aus und ziehen Sie das obere Kopfband über den Kopf und Position auf der Rückseite des Kopfes über den Ohren. **GÜLTIG nur für Masken mit Kopfbändern:** bei veränderlicher Position der Maske, justieren Sie die Spannung, indem Sie am Zugband eines jeden Kopfbands ziehen. (Die Spannung kann verringernd werden, indem man die Rückseite der Wölbung hinzuabschiebt.) 5. Metallene Nasenbügel leicht zusammendrücken, um eine optimale Abdichtung im Nasenbereich zu erzielen. 6. (a) Pass für filterierende Halbmasken ohne Ausatemventil: Indem Sie die Maske mit beiden Händen umschließen und atmen Sie tiefer ein. Bei Luftaustritt am Nasenbügel wird dieser stärker angehoben. Bei anderen unidirektionalen Stellen der Sitz der Maske leicht verändern und der Gesichtsform anpassen. **ANMERKUNG:** Maske sofort austauschen, wenn die Atmen schwieriger wird oder die Maske beschädigt oder so verformt ist, dass eine optimale Abdichtung nicht mehr gewährleistet ist. Maske nur dann weiterzusetzen, wenn sie eine optimale Abdichtung gewährleistet.

REINIGUNG UND DESINFektION: (Nur für 3030V® R D) Das Modell 3030V® kann, solange der Filter nicht verstopft und die Atemschutzmaske nicht beschädigt ist, für mehr als einen Einsatz verwendet werden.

REINIGUNG/ÜBERPRÜFUNG VON MODELL 3030V® (ABB. 2)



1 - Führen Sie eine Sichtprüfung auf Beschädigungen durch. (i). 2 - Sorgen Sie dafür, dass die Filterinnenseite sauber und frei von Fremdstoffen ist. (ii). 3 - Reinigen Sie die auf dem Gesicht aufliegende Dichtungsrippe von innen. Reihen Sie das Ventilatappèt aus Netztgewebe von außen sowie das Masken-Gummiband mit einem Desinfektionsstuch. (iii). 4 - Lassen Sie die Maske vor dem erneuten Gebrauch trocknen. (iv). 5 - Bewahren Sie die gereinigte Atemschutzmaske immer in einem luftdichten Beutel/Behälter abseits von schadstoffhaltigen Bereichen auf. (vii). 6 - Tauchen Sie die Maske nicht in Wasser.

WARNHINWEIS: 1. Die Missachtung der aufgeführten Anweisungen oder Einschränkungen zum Gebrauch kann die Wirksamkeit dieser Maske reduzieren und zu Überleid oder Tod führen. 2. Die sorgfältige Auswahl der passenden Maske ist für den Schutz Ihrer Gesundheit ausschlaggebend. Konsultieren Sie Ihr Gebrauch dieser Maske eine Fachperson für Industriehygiene oder Arbeitsschutz, um festzustellen, ob diese Maske für den beabsichtigten Zweck geeignet ist. Dieses Produkt stellt keinen Sauerstoffbereit. Nur in gut belüfteten Bereichen mit für den Lebensunterhalt ausreichender hoher Sauerstoffkonzentration verwenden. Dieser Atemschutz ist kein Sauerstoffbereiter. Sauerstoff kann nur in begrenzten Mengen ausgetauscht werden, wenn die Sauerstoffkonzentration eine unmittelbare Gefahr darstellt. (viii). 3 - Sofern die Arbeitsschutzvorschriften die Atmung schwerenfalls gestatten, darf die Maske nicht getragen werden. 4 - Gesichtshärtung bzw. ein Bart sowie spezielle Gesichtsmarken können die Wirksamkeit dieser Maske u. U. reduzieren. 7. An der Maske keine Veränderungen oder Modifikationen vornehmen. 8. Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Keine Wartung notwendig. Maske nach einem Gebrauch

TOEPASSINGEN: **FFP1** - bescherming tegen vaste- en vloeibare deeltjes (bv. olie nevels) van onschadelijke aérosols, waarvan de concentratie niet groter is dan 4 x MAC/OEL/TLV (d. h. NPF=4) of 4 x WEL (d. h. APF=4). **FFP2** - bescherming tegen vaste- en vloeibare deeltjes (bv. olie nevels) van onschadelijke en enigszins schadelijke aérosols, waarvan de concentratie niet groter is dan 12 x MAC/OEL/TLV (d. h. NPF=12) of 10 x WEL (d. h. APF=10). **FFP3** - bescherming tegen vaste- en vloeibare deeltjes (bv. olie nevels) van onschadelijke en schadelijke aérosols, waarvan de concentratie niet groter is dan 50 x MAC/OEL/TLV (d. h. NPF=50) of 20 x WEL (d. h. APF=20).

CONTROLE VOOR GEBRUIK: Controleer voor gebruik het masker inclusief alle onderdelen op g

A 3000 SERIES



esta máscara, consulte um técnico de higiene no trabalho ou um profissional de segurança ocupacional para determinar a adequabilidade à utilização. **3.** Este produto não fornece oxigénio. Utilize apenas em áreas bem ventiladas com oxigénio suficiente para suportar a vida. Não utilize esta máscara quando a concentração de oxigénio for inferior a 19%. **4.** Não utilize quando as concentrações de contaminantes colocarem a saúde ou a vida em perigo. **5.** Abandone imediatamente a área de trabalho e procure ar puro se (a) a respiração se tornar difícil ou (b) ocorrerem vertigens ou outros sintomas. **6.** Pelos facais ou barbas e certas características faciais podem reduzir a eficácia desta máscara. **7.** Nunca altere ou modifique esta máscara de qualquer forma. **8.** Para utilizar apenas uma vez. Não é necessária manutenção. Elimine a máscara depois de a utilizar uma vez. **9.** Mantenha as máscaras na caixa, afastadas da luz direta do sol, até as utilizar. **10.** O produto deve ser transportado na embalagem original.

NOTA: MAC = Concentração Máxima Admissível. OEL = Limite de Exposição Ocupacional.
TLV = Valor Límitar Limite. NPF = Fator de Proteção Nominal
OEL = Limite de Exposição no Local de Trabalho APF = Fator de Proteção Atribuído
NR = Esta máscara deve ser utilizada apenas uma vez (durante um período máximo de 8 horas) e não deve ser reutilizada.
RD = Reutilizável com Teste de Dolomite

FABRICADO/IMPORTADO POR:
Consulte a embalagem para ver os detalhes de contacto. [Designado no produto através do identificador de marca **▲**.]

Os produtos são fabricados em conformidade com o procedimento definido no Artigo 11.B da Diretiva CE 89/686/EEC sob a supervisão do Organismo Notificado cujo número de identificação aparece como parte da marca CE fixada ao produto.

CERTIFICAÇÃO DO REGULAMENTO (UE) 2016/425: Módulo B: INSPEC International B.V., [EU Notified Body No. 2849]. Módulo D: INSPEC International B.V., [EU Notified Body No. 2849].

A Declaração de Conformidade da UE pode ser acessada: <https://gg-doc.com/alpha-solway>.

SV FILTRERANDE ANDNINGSSKYDD FÖR ENGÅNGSANVÄNDNING

BRUKSANVISNING

VIKTIG: EN 149:2001+A1:2009 andningsskydd för engångsanvändning mot fasta och flytande aerosoler klassificeras i en till tre kategorier - **FFP1**, **FFP2** och **FFP3**. Söga efter vilken klass andningsskyddet hör till innan du läser information nedan. Klassen finns angiven på förpackningen och masken.

ANVÄNDNINGSMÖRÄDEN: **FFP1** - skydd mot icke-toxiska fasta och flytande aerosoler (t. ex. oljedimma) i koncentrationer upp till 4 x MAC/OEL/TLV (dvs. NPF=4) eller 4 x WEL (dvs. APF=4). **FFP2** - skydd mot icke-toxiska lågt-mittel toxiska fasta och flytande aerosoler (t. ex. oljedimma) i

koncentrationer upp till 12 x MAC/OEL/TLV (dvs. NPF=12) eller 10 x WEL (dvs. APF=10). **FFP3** - skydd mot icke-toxiska lågt-mittel toxiska och hög-toxiska fasta och flytande aerosoler (t. ex. oljedimma) i

koncentrationer upp till 50 x MAC/OEL/TLV (dvs. NPF=50) eller 20 x WEL (dvs. APF=20).

KONTROLLERNA FÖR ANVÄNDNING: Syna masken, inklusive alla tillhörande komponenter, för hål, sprickor eller andra skador före användning. Skulle någon skada upptäckas, ANVÄND DEN INTE. Skaffa en ny mask.

ANVÄNDNINGSPÅRÄD: **1.** Håll masken i handen med fingerstopparna under näsdeln. Låt huvudbandet hänga fritt under handen. **2.** Kupas näsdel tätt mot ansiktet med din näsyng. **3.** Dra ut och placera det under huvudbandet under öronen. **4.** Dra ut och placera det över huvudbandet runt huvudet över öronen. **"Gäller bara masker med justerbare huvudband":** håll andningsskyddet på plats och justera spännet. **5.** Passa näsdeln av mjuk metall så att den sitter tätt och bekvämt runt näsan. **6.** **(A)** För att testa en mask utan utändningsventil: Kupa båda händerna runt masken och andas kraftfullt. **(B)** För att testa en mask med utändningsventil: Kupa båda händerna runt masken och tag ett djupt andetag. Ett undertryck ska kännas vid näsyng. **7.** Om det kommer in luft runt näsan, tätta näsdeln. Om det kommer in luft på sidorna, justera och justera spännet genom att dra in huvudbandets ände. Lossa genom att trycka ut huvudbandet genom spännet. **8.** Passa näsdeln av mjuk metall så att den sitter tätt och bekvämt runt näsan. **9.** Förvara masken i en maskfodral med näsyng och bekvämt för att inte skada den.

RENGÖRING OCH DESINFESTERING: (3030V* R D endast) Modellen 3030V* kan användas i mer en ett skifte om filtret inte är tillräckligt och masken inte är skadad.

RENGÖRA/KONTROLLERNA MODELLEN 3030V (FIG 2)
1 - Utfrån sin visuella inspektion för att kontrollera om det finns skador. **(i)** **2** - Säkerställ att filtrets insida är rent och fri från föroreningar. **(ii)** **3** - Använd en desinfektorlösning trasa för att rengöra den inuti och utvändiga nättvättihöjden och remmen. **(iii)** **4** - Låt den torka innan den används på nytt. **(iv)** **5** - Förvara masken i en ren lufttät väska/behållare avskild från farliga miljöer. **(v)** **6** - För inte ned den rengjorda masken i en ren lufttät väska/behållare avskild från farliga miljöer. **(vi)**

WARNING: 1. Om instruktionerna inte följs noggrant och begränsningar för användandet av produkten inte följs, så kan maskens verkan gegevar allvarlig härtårsattack, vilket kan leda till skaden eller dödsfall. **2.** Andningsskyddet ska väljas noggrant för att på bästa sätt skydda din hälsa. Innan du använder masken ska du konsultera företagshållsvärden, leverantören eller någon som är verksam inom arbetskraft angående ditt användningsområde. **3.** Masken tillför inte syre. Använd endast masken i val tillverknings miljö med tillräckligt med syre för överlevan. Använd inte masken när koncentrationen av syre underlägger 19 %. **4.** Använd inte masken när koncentrationerna av föreningarna utöver ett omräcke med hot mot hälsa och liv. **5.** Lämna omedelbart arbetsplatsen och återgå till en miljö med frisk luft om (a) andningssvårigheter eller (b) yrrel eller annan nödsituation uppträder. **6.** Ansiktsmaskar eller skägg och speciella ansiktsdrag kan reducera maskens verkningsgrad. **7.** Andra eller modifierade masker på något sätt. **8.** Används endast en gång. Underhåll ej nödvändigt. Kasta masken då den används en gång. **9.** Förvara maskerna utan direktkontakt med soljus tills de ska användas. **10.** Produkten ska transporteras i sin originalförpackning.

OBS! MAC = Maximum Admissible Concentration ASS = yrkeshygieniskt gränsvärde.
Hygieniskt gränsvärde.
TLV = gränsvärde.
NPF = nominell skyddsfaktor.
WEL = gränsvärden för exponering på arbetsplatsen.
APF = tilldelad skyddsfaktor
NR = detta filter får endast användas i ett arbetskräft (max 8 timmar) och får inte återanvändas
RD = återanvändbar med dolomittest

TILLVERKAD/IMPORTERAD AV:
Hänvisla till förpackning för kontaktinformation. [Benämnt på produkten med **▲**-märkselementet.]

FÖRORDNING (EU) 2016/425 CERTIFYING: Modul B: INSPEC International B.V. [EU anmält organ nr 2849]. Modul D: INSPEC International B.V. [EU anmält organ nr 2849].

Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på: <https://gg-doc.com/alpha-solway>.

DK FILTRERENDE ANSIGSTMASKER TIL ENGANGSBRUG

BRUGERVEJLEDNING

VIGTIGT: EN 149:2001+A1:2009 ansigtsmasker til engangsbrug til værn mod faste og flydende aerosoler er klassificeret i en af tre kategorier - **FFP1**, **FFP2** og **FFP3**. Inden følgende information læses, bedes du undersøge, hvilken kategori ansigtsmasken tilhører - dette er vist på emballagen og på ansigtsmasken.

ANVENDELSESKATEGORIER: **FFP1** - beskyttelse mod ikke-toxiske faste og flydende aerosoler (f. eks. oliedimma) i koncentrationer op til 4 x MAC eller 4 x WEL, (dvs. APF=4). **FFP2** - beskyttelse mod ikke-toxiske og lav-mittel toksiske faste og flydende aerosoler (f. eks. oliedimma) i koncentrationer op til 12 x MAC eller 10 x WEL, (dvs. APF=10). **FFP3** - beskyttelse mod ikke-toxiske og lav-mittel toksiske faste og flydende aerosoler (f. eks. oliedimma) i koncentrationer op til 50 x MAC eller 20 x WEL, (dvs. APF=20)

TJEK INDEN BRUG: Inspicer ansigtsmasken, inkl. evt. tilhørende dele for huller, revner eller beskadigelse inden brug. Hvis der kan ses nogen form for beskadigelse, MÅ DEN IKKE BRUGES. - Tag en gen.

INSTRUKTION / IFØRELSE OG TILPASNING: **1.** Hold masken i hånden med næsbelægen mod fingerspidserne. Lad stroppene hænge frit ned. **2.** Placer masken stramt mod ansigtsmasken med næsstykket mod næsstykket. **3.** Trek den nederste stropp over hovedet og placer den i den nikkens, så den er under øerne. **4.** Træk den øverste stropp over hovedet og placer den på den øverste del af baghovedet, så den er over øerne. ***Kun for masker med justerbare**

hovedbånd: behold masken på og juster stramheden ved at trække i enden af hvert bånd. (Stramheden kan mindskes ved at skubbe udad på bagsiden af spændet) **5.** Prøv næsebøjlen med fingrene, så den passer omkring næsen. **6.** Sådan testes tilpasning til maskenuden udåndningsventil: Dæk andredætsværnets forside med begge hænder og pust kraftigt ud. (b) Sådan testes tilpasning til masken med udåndningsventil: Dæk andredætsværnets forside med begge hænder og foretag en hurtig indånding. Man skal kunne mærke et undertryk ind i andredætsværnet. Hvis luft strømmer ud ved kantene, ændres placeringen af stroppene, så masken passer bedre. **BEMÆRK:** Usikr masken omgående, hvis vejrtrækningen bliver besværliggo, hvis masken bliver beskadiget eller hvis en ordentlig tilpasning ikke kan opnethedes. En samtidighedstid overholdeelse af disse instruktioner er et vigtigt skridt i en skinn brug af denne masketype.

RENGØRING OG OPBEVARING: (Kun 3030V* R D)
Model 3030V* kan bringes i flere end et holdskif, hvis filteret ikke er stoppet til og der ikke er nogen skade på ansigtsmasken.

RENGØRING/TJEK AF MODEL 3030V* (FIG 2)

1 - Tjek visuelt for beskadigelser. **(i)** **2** - Kontroller at filteret indeni er rent og fri for urenheder. **(ii)** **3** - Anvend en desinficerende klud til rengøring af den indvendige ansigtsstænger, af gittervensthuset og stroppen. **(iii)** **4** - Lad masken torre inden brug igen. **(iv)** **5** - Renrigej masken skal altid opbevares i en lufttæt pose. **(v)** **6** - Masken må ikke dyppes i vand.

ZKONTROLUJTE PRED POUŽITÍM: Před použitím prohlédněte respirátor vnitřně všechno jeho součásti, zda není déravy, natřený nebo jinak poškozený. Pokud zjistíte jakékoli poškození, NEPOUŽÍVEJTE JEJ. Vezměte si nový respirátor.

POUŽITÍ: **FFP1** - ochrana proti netoxickým pevným a kapalným aerosolům (např. olejovým kapénekám) v koncentraci do 4 x MAC/OEL/TLV (dvs. NPF=4) nebo 4 x PEL (dvs. APF=4). **FFP2** - ochrana proti netoxickým a malo afyktickým pevným a kapalným aerosolům (např. olejovým kapénekám) v koncentraci do 12 x MAC/OEL/TLV (dvs. NPF=12) nebo 10 x PEL (dvs. APF=10). **FFP3** - ochrana proti netoxickým a vysoko afyktickým pevným a kapalným aerosolům (např. olejovým kapénekám) v koncentraci do 50 x MAC/OEL/TLV (dvs. NPF=50) nebo 20 x PEL (dvs. APF=20).

NÁVOD K POUŽITÍ: **DŮLEŽITÉ:** Respirátor na jednu použití chrání proti tuhým a kapalným aerosolům podle normy EN 149:2001+A1:2009 jsou zařazeny v jedné ze tří kategorií **FFP1**, **FFP2** a **FFP3**. Než začnete čist následujici informace, laskavě zkontrolujte, do které kategorie respirátor patří - kategorie je uvedena jak na obalu, tak na respirátoru.

PRODUKT: **FFP1** - ochrana proti netoxickým pevným a kapalným aerosolům (např. olejovým kapénekám) v koncentraci do 4 x MAC/OEL/TLV (dvs. NPF=4) nebo 4 x PEL (dvs. APF=4). **FFP2** - ochrana proti netoxickým a malo afyktickým pevným a kapalným aerosolům (např. olejovým kapénekám) v koncentraci do 12 x MAC/OEL/TLV (dvs. NPF=12) nebo 10 x PEL (dvs. APF=10). **FFP3** - ochrana proti netoxickým a vysoko afyktickým pevným a kapalným aerosolům (např. olejovým kapénekám) v koncentraci do 50 x MAC/OEL/TLV (dvs. NPF=50) nebo 20 x PEL (dvs. APF=20).

REZULTÁT: **FFP1** - ochrana proti netoxickým pevným a kapalným aerosolům (např. olejovým kapénekám) v koncentraci do 4 x MAC/OEL/TLV (dvs. NPF=4) nebo 4 x PEL (dvs. APF=4). **FFP2** - ochrana proti netoxickým a malo afyktickým pevným a kapalným aerosolům (např. olejovým kapénekám) v koncentraci do 12 x MAC/OEL/TLV (dvs. NPF=12) nebo 10 x PEL (dvs. APF=10). **FFP3** - ochrana proti netoxickým a vysoko afyktickým pevným a kapalným aerosolům (např. olejovým kapénekám) v koncentraci do 50 x MAC/OEL/TLV (dvs. NPF=50) nebo 20 x PEL (dvs. APF=20).

UWAGA: NDS = najwyższe dopuszczalne stężenie.

TLV = graniczna wartość progowa (Threshold Limit Value).

NPF = nominalny współczynnik ochrony (Nominal Protection Factor).

WEL = najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy (Workplace Exposure Limit).

APF = wyznaczony współczynnik ochrony (Assigned Protection Factor).

NR = czas użytkowania maski ograniczony jest do jednej zmiany (maksemalnie 8 godzin); produktu nie należy używać ponownie.

RD = do wielokrotnego użytku w teście na pył dolomitowy

PRODUCENT/IMPORTER: szczegóły dotyczące danych do kontaktu znajdują się na opakowaniu. [Określony na produkcje identyfikator marki **▲**.]

CERTYFIKACJA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/425: Módul B: INSPEC International B.V., [Jednostka notyfikowana UE nr 2849]. Módul D: INSPEC International B.V., [Jednostka notyfikowana UE nr 2849].

Dostęp do deklaracji zgodności UE można uzyskać pod adresem: <https://gg-doc.com/alpha-solway>.

OEL = dopuszczalna wartość narażenia zawodowego (Occupational Exposure Limit).

NPF = nominalny współczynnik ochrony (Nominal Protection Factor).

WEL = najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy (Workplace Exposure Limit).

NR = czas użytkowania maski ograniczony jest do jednej zmiany (maksemalnie 8 godzin); produktu nie należy używać ponownie.

RD = do wielokrotnego użytku w teście na pył dolomitowy

UWAGA: UWAGA: NDS = najwyższe dopuszczalne stężenie.

TLV = graniczna wartość progowa (Threshold Limit Value).